

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定(平成24～27年度)	改築予定(平成24～27年度)
中央小	東校舎	0.25	0.27				
	北校舎	0.25	0.49		○(H22)		
	西校舎(体育館含む)	0.25	0.59				
東小	北校舎	0.20	0.24		○(H21)		
	南校舎	0.21	0.35			○	
	体育館	0.64	—				○
西小	北校舎	0.21	0.24		○(H20)		
	南校舎	0.28	0.17				
	体育館	0.34	—				○
築瀬小	南校舎	0.25	0.53		○(H18-19)		
	北校舎	—	0.49				
	体育館	0.39	—				○(H23-24)
西原小	北校舎	0.21	0.34		○(H18)		
	南校舎	—	0.42				
	体育館	0.20	0.54			○	
戸祭小	北校舎	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
今泉小	北校舎西	0.31	0.57			○	
	北校舎東	0.31	0.57			○	
	南校舎	0.34	0.46			○	
	特別支援教室棟	1.23	—	○			
	体育館	0.72	0.36			○(H23)	
昭和小	北校舎	0.46	0.37			○	
	西校舎	0.46	0.54			○	
	体育館	—	—	○			
	分校舎(言語)	1.61	—	○			
陽南小	北校舎東	0.18	0.40			○	
	北校舎西	0.18	0.40			○	
	南校舎	0.24	0.54			○	
	体育館	—	—	○			
桜小	南校舎西	—	0.24				
	南校舎東	—	0.24				
	北校舎東	—	0.29		○(H16-17)		
	北校舎西	—	0.29				
	体育館	—	—	○			
錦小	校舎(北・南)	0.39	0.35			○	
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.79	0.59			○	
細谷小	北校舎西	0.20	0.35				
	北校舎東	0.20	0.35		○(H20)		
	南校舎	0.27	0.43				
	体育館	—	—	○			
峰小	中校舎	—	0.21		○(H13)		
	北校舎	0.25	0.48			○	
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
富士見小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
泉が丘小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定(平成24～27年度)	改築予定(平成24～27年度)
石井小	北校舎西	—	0.43			○	
	北校舎東	—	0.43			○	
	中校舎東	0.19	0.43			○	
	中校舎西	0.19	0.43			○	
	南校舎	0.37	0.59			○	
	体育館	0.42	—				○
緑が丘小	北校舎東	—	0.39			○	
	北校舎西	—	0.39			○	
	南校舎西	0.21	0.35			○	
	南校舎東	0.21	0.35			○	
	体育館	0.41	—				○
宮の原小	北校舎東	—	0.41		○(H21-22)		
	北校舎中	—	0.41				
	北校舎西	—	0.39				
	渡り廊下	0.38	0.33				
	南校舎	0.27	0.43				
	体育館	0.41	—				○
御幸小	北校舎	0.47	0.58			○	
	中校舎	0.45	0.58			○	
	南校舎西	0.45	0.58			○	
	南校舎南	0.45	0.58			○	
	体育館	0.42	0.50		○(H20)		
明保小	北校舎西	—	0.34		○(H16)		
	北校舎中	—	0.34				
	北校舎東	—	0.34				
	南校舎西	—	0.41				
	南校舎東	—	0.41				
	体育館	0.35	0.62			○(H20)	
宝木小	南校舎	0.26	0.31		○(H20)		
	北校舎中	0.23	0.23				
	北校舎西	0.23	0.23				
	北校舎東	0.40	0.59				
	体育館	0.42	0.28			○(H22)	
城東小	西校舎	0.23	0.29		○(H21)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.25	0.29		○(H21)		
平石中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.73	0.11		○(H22)		
平石北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
清原中央小※	西校舎	0.34	0.34			○	
	中校舎	0.34	0.62			○	
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
清原南小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.31	0.38			○	
清原北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.77	0.51			○	

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定 (平成24～27年度)	改築予定 (平成24～27年度)
清原東小	東校舎	0.31	0.59			○	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.43	0.54			○	
横川中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.46	0.54			○	
横川東小	北校舎西	0.32	0.33			○(H23)	
	北校舎東	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.74	0.42			○	
横川西小	北校舎東	0.20	0.38			○	
	北校舎西	0.20	0.38			○	
	南校舎東	0.25	0.39			○	
	南校舎西	0.25	0.39			○	
	体育館	—	—	○			
瑞穂野北小	東校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.55	0.16		○(H22)		
瑞穂野南小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
豊郷中央小	北校舎東	0.30	0.31			○(H23)	
	北校舎西	0.30	0.31				
	南校舎	0.24	0.30				
	体育館	0.46	0.43			○	
豊郷南小	校舎(全体)	0.22	0.39		○(H20)		
	体育館	0.35	—				○
豊郷北小	東校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本中央小	北校舎東	—	0.38		○(H19)		
	北校舎中	—	0.38				
	北校舎西	—	0.38				
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本西小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山西小	校舎(全体)	—	—	○			
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山東小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
富屋小	西校舎	0.28	0.35			○	
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.63	—				○
篠井小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.60	0.50		○(H20)		
姿川中央小	東校舎	0.23	0.42			○	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.88	0.40			○	

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定 (平成24～27年度)	改築予定 (平成24～27年度)
姿川第一小	東校舎	—	0.29		○(H15)		
	中校舎	—	0.29				
	西校舎	—	0.38				
	体育館	0.34	—				○
姿川第二小	東校舎	0.26	0.44			○	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
雀宮中央小	東校舎	0.35	0.37			○	
	中校舎	0.29	0.37			○	
	西校舎	0.29	0.37			○	
	体育館	—	—	○			
雀宮東小	北校舎	0.59	0.59			○	
	南校舎	—	—	○			
	体育館	0.39	0.35			○(H23)	
雀宮南小	北校舎	0.35	0.36			○	
	南校舎東	0.29	0.35			○	
	南校舎西	—	—	○			
	体育館	0.29	0.41			○	
陽東小	校舎(全体)	—	—	○			
	特別支援教室棟	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
御幸が原小	北校舎	0.20	0.33		○(H20)		
	南校舎	0.37	0.34				
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.30	0.37			○	
五代小	東校舎	0.26	0.37		○(H20)		
	西校舎(体育館含む)	0.22	0.07		○(H22)		
陽光小	校舎(全体)	0.24	0.18		○(H21)		
	体育館	0.65	0.59			○	
瑞穂台小	西校舎	0.33	0.45			○	
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.43	0.30			○(H23)	
晃宝小	北校舎東, 南校舎	—	—	○			
	北校舎西	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
新田小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
海道小	西校舎	—	—	○			
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
西が岡小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上戸祭小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内東小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内西小	北校舎	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定 (平成24～27年度)	改築予定 (平成24～27年度)
岡本小	東校舎	0.35	0.45			○	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
白沢小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
田原小	北校舎東	—	0.34		○(H20)		
	北校舎西	—	0.34				
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
岡本西小	南校舎	0.34	0.42			○	
	北校舎	0.34	0.47			○	
	体育館	0.25	0.24		○(H21)		
岡本北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
田原西小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定 (平成24～27年度)	改築予定 (平成24～27年度)
一条中※	北校舎	0.32	0.38			○	
	西校舎南	—	0.39			○	
	西校舎北	—	0.39			○	
	中校舎	0.30	0.43			○	
	南校舎	0.29	0.37			○	
	体育館	0.20	0.12		○(H22)		
陽北中	北校舎	0.21	0.28				
	南校舎	—	0.46			○(H18)	
	西渡り廊下	—	0.73	○			
	東渡り廊下	—	0.71	○			
	特別教室棟	—	0.33			○	
	体育館	0.25	0.21		○(H21)		
旭中	北校舎西	—	0.38				
	北校舎中西	—	0.45				
	北校舎中東	—	0.45			○(H18-19)	
	北校舎東	—	0.32				
	南校舎	0.34	0.38				
	特別支援教室棟	—	—	○			
	特別教室棟	—	0.71	○			
	体育館	0.67	—				○
陽南中	北校舎西	0.33	0.40			○	
	北校舎東	0.33	0.40			○	
	南校舎西	0.49	0.52			○	
	南校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
陽西中	北校舎西	—	0.29				
	北校舎中	—	0.29			○(H16-17)	
	北校舎東	—	0.29				
	南校舎西	—	0.21				
	南校舎東	—	0.21				
	特別教室棟	—	0.22			○(H23)	
	体育館	1.03	—				○
星が丘中	北校舎西	—	0.37				
	北校舎中	—	0.37			○(H20)	
	北校舎東	—	0.37				
	南校舎	—	0.38				
	体育館	—	—	○			
陽東中	北校舎西・南校舎	0.28	0.16			○(H22)	
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	0.27	0.31			○(H23)	
泉が丘中	北校舎・南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
宮の原中	北校舎	—	0.19			○(H17-18)	
	南校舎	—	0.26				
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
清原中	北校舎東	—	—	○			
	北校舎西	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成23年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物等	耐震補強工事実施済みの建物	耐震補強工事予定 (平成24～27年度)	改築予定 (平成24～27年度)
横川中	北校舎西	0.28	0.34			○(H23)	
	南校舎西	0.41	0.62				
	北校舎東, 南校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
瑞穂野中	西校舎	0.32	0.51			○	
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
豊郷中	南校舎	0.37	0.49			○	
	北校舎	0.40	0.55			○	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本中	東校舎	0.38	0.30			○(H23)	
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山中	西校舎	0.21	0.32			○(H19)	
	東校舎	0.21	0.32				
	特別教室棟	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
晃陽中	中校舎	0.19	0.26			○(H21)	
	西校舎	0.19	0.26				
	東校舎	0.35	0.59				
	体育館	—	—	○			
姿川中	北校舎	0.19	0.20			○(H21)	
	南校舎	0.25	0.40				
	体育館	0.36	0.47			○	
雀宮中	北校舎	—	—	○			
	南校舎西	0.27	0.30			○(H21-22)	
	南校舎東	0.27	0.30				
	特別教室棟	—	0.12				○(H23)
	体育館	—	—	○			
鬼怒中	北校舎西, 北校舎中	0.21	0.39			○(H20)	
	南校舎西, 南校舎東	0.21	0.40				
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	0.45	0.27			○(H22)	
宝木中	南校舎	0.36	0.52			○	
	北校舎	0.30	0.35			○	
	体育館	0.92	0.23			○(H22)	
若松原中	北校舎西, 北校舎中	0.32	0.46			○	
	南校舎西, 南校舎東	0.32	0.47			○	
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内中	北校舎西, 北校舎東	—	0.18			○(H13)	
	南校舎	0.63	0.47			○	
	特別教室棟	—	1.75	○			
	体育館	0.50	0.64			○	
古里中	西校舎	0.40	0.32			○(H22)	
	特別教室棟	—	0.14				
	東校舎	0.32	0.42				
	体育館	—	—	○			
田原中	北校舎	0.38	0.48			○	
	南校舎	—	—	○			
	体育館	0.29	0.18			○(H22)	
河内中	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

※清原中央小については、別途復旧方針を検討中

※一条中については、別途移転を含めた改築を検討中