

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
中央小	東校舎	0.25	0.27		○(H22)		
	北校舎	0.25	0.49				
	西校舎(体育館含む)	0.25	0.59				
東小	北校舎	0.20	0.24		○(H21)		
	南校舎	0.21	0.35		○(H25・26)		
	体育館	0.64	—	○(H27)			
西小	北校舎	0.21	0.24		○(H20)		
	南校舎	0.28	0.17				
	体育館	0.34	—	○(H27)			
築瀬小	南校舎	0.25	0.53		○(H18・19)		
	北校舎	—	0.49				
	体育館	—	—	○			
西原小	北校舎	0.21	0.34		○(H18)		
	南校舎	—	0.42				
	体育館	0.20	0.54			○(H24)	
戸祭小	北校舎	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
今泉小	北校舎西	0.31	0.57		○(H26)		
	北校舎東	0.31	0.57				
	南校舎	0.34	0.46				
	特別支援教室棟	1.23	—	○			
昭和小	体育館	0.72	0.36		○(H23)		
	北校舎	0.46	0.37		○(H24)		
	西校舎	0.46	0.54				
体育館	—	—	○				
陽南小	北校舎東	0.18	0.40		○(H25)		
	北校舎西	0.18	0.40				
	南校舎	0.24	0.54				
	体育館	—	—	○			
桜小	南校舎西	—	0.24		○(H16・17)		
	南校舎東	—	0.24				
	北校舎東	—	0.29				
	北校舎西	—	0.29				
	体育館	—	—	○			
錦小	校舎(北・南)	0.39	0.35		○(H24)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.79	0.59		○(H26)		
細谷小	北校舎西	0.20	0.35		○(H20)		
	北校舎東	0.20	0.35				
	南校舎	0.27	0.43				
	体育館	—	—	○			
峰小	中校舎	—	0.21		○(H13)		
	北校舎	0.25	0.48		○(H25)		
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
富士見小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
泉が丘小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
石井小	北校舎西	—	0.43		○(H24)		
	北校舎東	—	0.43				
	中校舎東	0.19	0.43				
	中校舎西	0.19	0.43				
	南校舎	0.37	0.59				
	体育館	0.42	—	○(H25)			
緑が丘小	北校舎東	—	0.39		○(H24)		
	北校舎西	—	0.39				
	南校舎西	0.21	0.35				
	南校舎東	0.21	0.35				
	体育館	0.41	—	○(H27)			
宮の原小	北校舎東	—	0.41		○(H21・22)		
	北校舎中	—	0.41				
	北校舎西	—	0.39				
	渡り廊下	0.38	0.33				
	南校舎	0.27	0.43				
	体育館	0.41	—	○(H24・25)			
御幸小	北校舎	0.47	0.58		○(H27)		
	中校舎	0.45	0.58		○(H27)		
	南校舎西	0.45	0.58		○(H27)		
	南校舎南	0.45	0.58		○(H27)		
	給食棟	0.47	0.58		○(H27)		
	体育館	0.42	0.50		○(H20)		
明保小	北校舎西	—	0.34		○(H16)		
	北校舎中	—	0.34				
	北校舎東	—	0.34				
	南校舎西	—	0.41				
	南校舎東	—	0.41				
	体育館	0.35	0.62		○(H20)		
宝木小	南校舎	0.26	0.31		○(H20)		
	北校舎中	0.23	0.23				
	北校舎西	0.23	0.23				
	北校舎東	0.40	0.59				
	体育館	0.42	0.28		○(H22)		
城東小	西校舎	0.23	0.29		○(H21)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.25	0.29		○(H21)		
平石中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.73	0.11		○(H22)		
平石北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
清原中央小	西校舎	0.34	0.34	○(H24~26)			
	中校舎	0.34	0.62				
	東校舎	—	—				
	体育館	—	—	○			
清原南小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.31	0.38		○(H24)		
清原北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.77	0.51		○(H25)		
清原東小	東校舎	0.31	0.59		○(H24・25)		
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.43	0.54		○(H26)		

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
横川中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.46	0.54		○(H24)		
横川東小	北校舎西	0.32	0.33		○(H23)		
	北校舎東	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.74	0.42		○(H25・26)		
横川西小	北校舎東	0.20	0.38		○(H24)		
	北校舎西	0.20	0.38				
	南校舎東	0.25	0.39				
	南校舎西	0.25	0.39				
	体育館	—	—	○			
瑞穂野北小	東校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.55	0.16		○(H22)		
瑞穂野南小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
豊郷中央小	北校舎東	0.30	0.31		○(H23)		
	北校舎西	0.30	0.31				
	南校舎	0.24	0.30				
	体育館	0.46	0.43		○(H24)		
豊郷南小	校舎(全体)	0.22	0.39		○(H20)		
	体育館	0.35	—	○(H25)			
豊郷北小	東校舎	—	—	○			
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本中央小	北校舎東	—	0.38		○(H19)		
	北校舎中	—	0.38				
	北校舎西	—	0.38				
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本西小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山西小	校舎(全体)	—	—	○			
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山東小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
富屋小	西校舎	0.28	0.35		○(H24)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.63	—	○(H27・28)			
篠井小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	0.60	0.50		○(H20)		
姿川中央小	東校舎	0.23	0.42		○(H25)		
	西校舎	—	—	○			
	体育館	0.88	0.40		○(H24)		
姿川第一小	東校舎	—	0.29		○(H15)		
	中校舎	—	0.29				
	西校舎	—	0.38				
	南校舎	—	—	○			
	体育館	0.34	—	○(H27)			

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
姿川第二小	東校舎	0.26	0.44		○(H25)		
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
雀宮中央小	東校舎	0.35	0.37		○(H24)		
	中校舎	0.29	0.37				
	西校舎	0.29	0.37				
	体育館	—	—	○			
雀宮東小	北校舎	0.59	0.59		○(H27)		
	南校舎	—	—	○			
	体育館	0.39	0.35		○(H23)		
雀宮南小	北校舎	0.35	0.36		○(H24)		
	南校舎東	0.29	0.35				
	南校舎西	—	—	○			
	体育館	0.29	0.41		○(H24)		
陽東小	校舎(全体)	—	—	○			
	特別支援教室棟	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
御幸が原小	北校舎	0.20	0.33		○(H20)		
	南校舎	0.37	0.34				
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.30	0.37		○(H24)		
五代小	東校舎	0.26	0.37		○(H20)		
	西校舎(体育館含む)	0.22	0.07		○(H22)		
陽光小	校舎(全体)	0.24	0.18		○(H21)		
	体育館	0.65	0.59		○(H24)		
瑞穂台小	西校舎	0.33	0.45		○(H25)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	0.43	0.30		○(H23)		
晃宝小	北校舎東, 南校舎	—	—	○			
	北校舎西	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
新田小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
海道小	西校舎	—	—	○			
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
西が岡小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上戸祭小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内東小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内西小	北校舎	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内中央小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
岡本小	東校舎	0.35	0.45		○(H25)		
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
白沢小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
田原小	北校舎東	—	0.34		○(H20)		
	北校舎西	—	0.34				
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
岡本西小	南校舎	0.34	0.42		○(H24)		
	北校舎	0.34	0.47				
	体育館	0.25	0.24		○(H21)		
岡本北小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
田原西小	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
一条中	北校舎	0.32	0.38	○(H26~28) (移転改築)			
	西校舎南	—	0.39				
	中校舎	0.30	0.43				
	南校舎	0.29	0.37				
	体育館	0.20	0.12		○(H22)		
陽北中	北校舎	0.21	0.28		○(H18)		
	南校舎	—	0.46				
	西渡り廊下	—	0.73		○		
	東渡り廊下	—	0.71		○		
	特別教室棟	—	0.33		○(H27)		
	体育館	0.25	0.21		○(H21)		
旭中	北校舎西	—	0.38		○(H18・19)		
	北校舎中西	—	0.45				
	北校舎中東	—	0.45				
	北校舎東	—	0.32				
	南校舎	0.34	0.38				
	特別支援教室棟	—	—	○			
	特別教室棟	—	0.71		○		
陽南中	北校舎西	0.33	0.40		○(H24)		
	北校舎東	0.33	0.40				
	南校舎西	0.49	0.52				
	南校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
陽西中	北校舎西	—	0.29		○(H16・17)		
	北校舎中	—	0.29				
	北校舎東	—	0.29				
	南校舎西	—	0.21				
	南校舎東	—	0.21				
	特別教室棟	—	0.22		○(H23)		
星が丘中	北校舎西	—	0.37		○(H20)		
	北校舎中	—	0.37				
	北校舎東	—	0.37				
	南校舎	—	0.38				
	体育館	—	—	○			
陽東中	北校舎西・南校舎	0.28	0.16		○(H22)		
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	0.27	0.31		○(H23)		
泉が丘中	北校舎・南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
宮の原中	北校舎	—	0.19		○(H17・18)		
	南校舎	—	0.26				
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
清原中	北校舎東	—	—	○			
	北校舎西	—	—	○			
	南校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
横川中	北校舎西	0.28	0.34		○(H23)		
	南校舎西	0.41	0.62				
	北校舎東, 南校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			

## 小中学校の耐震診断結果及び耐震化の状況

平成29年4月1日現在

学校名	棟	耐震診断結果		耐震化の状況			
		構造耐震指標(Is値)		耐震性が確保されている建物		耐震化が必要な建物	
		一次診断	二次診断	新耐震基準で建設した建物	耐震補強工事実施済みの建物等	耐震補強工事予定	改築予定
瑞穂野中	西校舎	0.32	0.51		○(H27)		
	東校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
豊郷中	南校舎	0.37	0.49		○(H26)		
	北校舎	0.40	0.55				
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
国本中	東校舎	0.38	0.30		○(H23)		
	西校舎	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
城山中	西校舎	0.21	0.32		○(H19)		
	東校舎	0.21	0.32				
	特別教室棟	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
晃陽中	中校舎	0.19	0.26		○(H21)		
	西校舎	0.19	0.26				
	東校舎	0.35	0.59				
	体育館	—	—	○			
姿川中	北校舎	0.19	0.20		○(H21)		
	南校舎	0.25	0.40				
	体育館	0.36	0.47		○(H25)		
雀宮中	北校舎	—	—	○			
	南校舎西	0.27	0.30		○(H21・22)		
	南校舎東	0.27	0.30				
	特別教室棟	—	0.12	○(H23)			
	体育館	—	—	○			
鬼怒中	北校舎西, 北校舎中	0.21	0.39		○(H20)		
	南校舎西, 南校舎東	0.21	0.40				
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	0.45	0.27		○(H22)		
宝木中	南校舎	0.36	0.52		○(H24)		
	北校舎	0.30	0.35				
	体育館	0.92	0.23		○(H22)		
若松原中	北校舎西, 北校舎中	0.32	0.46		○(H26)		
	南校舎西, 南校舎東	0.32	0.47				
	北校舎東	—	—	○			
	体育館	—	—	○			
上河内中	北校舎西, 北校舎東	—	0.18		○(H13)		
	南校舎	0.63	0.47		○(H25)		
	特別教室棟	—	1.75		○		
	体育館	0.50	0.64		○(H26)		
古里中	西校舎	0.40	0.32		○(H22)		
	特別教室棟	—	0.14				
	東校舎	0.32	0.42				
	体育館	—	—	○			
田原中	北校舎	0.38	0.48		○(H26)		
	南校舎	—	—	○			
	体育館	0.29	0.18		○(H22)		
河内中	校舎(全体)	—	—	○			
	体育館	—	—	○			