

宇都宮市立第１９小学校地質調査位置図

S　1/600

ボーリング柱状図

調査名　宇都宮市立17小学校新築敷地　孔番 No. 1　地盤高 ＿＿＿ m

調査場所　＿＿＿　（基準面　　）

地形　＿＿＿　摘要

調査期間　昭和　年　月　日 ～ 月　日

地下(孔内)水位 6.50 m　調査担当者

深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	土質	土性 色調	土性 相度対密稠度	備考	試料 番号	試料 記号	試料 採取深度 (m)	原位置試験深度 (m)	打撃回数
0.80	0.80		表土	黒灰		上部草木根混			1.2.2	1.15 / 1.45	5
2.80	2.00		ローム	茶褐色	柔か	下部小量の砂質混			2.	2.15 / 2.45	2
3.80	1.00		粘土	黄褐	非常に	含水量多り			1.1	3.15 / 3.51	21 / 96
6.35	2.55		ローム	茶褐色	柔か	小量の砂質混 やゝ粘性多り			1.1	4.15 / 4.50	21 / 95
									1.1.1	5.15 / 5.45	3
									1.2.18	6.15 / 6.45	21
										7.15 / 7.25	50 / 10
				茶灰色	非常に密な	全面的に小量のローム質 最大径20~100mm位有るもの ~1.5mmの砂混入多い			15.16.23	8.15 / 8.45	54
										9.15 / 9.33	50 / 18
10.65			砂石						15.13.21	10.15 / 10.45	49

標準貫入試験 打撃回数 0 10 20 30 40 50 60 70

ボーリング柱状図

調査名 [illegible] 孔番 No. 2 地盤高 m

調査場所 (基準面)

地形 摘要

調査期間 昭和 年 月 日 ～ 月 日

地下(孔内)水位 調査担当者

深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	土質	土性 色調	土性 相対密度	備考	(註)試料 番号	記号	採取深度 (m)	原位置試験深度 (m)	打撃回数
0.80	0.80		表土	黒褐		草根混入					
2.80	2.00		ローム	茶褐色	柔かい				1.2.3	1.15 1.45	6
										2.15 2.45	1
3.90	1.10		鹿沼土	黄褐	非常に柔かい	含水あり			1.1.	3.15 3.45	2
6.60	2.70		ローム	茶褐色	中位	少量の砂分混入する所あり			2.2.2	4.15 4.45	6
									2.2.4	5.15 5.45	8
									1.2.4	6.15 6.45	7
										7.15 7.28	50/13
10.45			砂礫	茶灰色	非常に密な	最大石径100mm内外混入するも小石が混入多い			22.18.17	8.15 8.45	52
									17.17.26	9.15 9.45	60
									16.22.15	10.15 10.45	53



ボーリング柱状図

調査名 第都宮市立第19小学校新築敷地　孔番 No. 3　地盤高 ＿＿ m

調査場所 ＿＿＿＿　（基準面　　）

地形 ＿＿＿＿　摘要

調査期間 昭和　年　月　日 ～ 月　日

地下(孔内)水位 6.40m　調査担当者

標高	深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	土質	土性 色調	土性 相度 対密 稠度	備考	(註) 試料 番号	記号	採取深度 (m)	原位置試験深度 (m)		標準貫入試験 打撃回数 0 10 20 30 40 50 60 70
	0.65	0.65		表土	黒褐		木草の根混る						
	2.05	1.40		ローム	茶褐色	柔かい	上部浮石粒(赤褐色)混る。2.30m附近より浮石粒(黄褐色)混る。			1.1.1.	1.15 / 1.45	3	
										1/25 1/8	2.15 / 2.48	2/33	
	2.70	0.95		鹿沼土	黄褐	非常に	含水あり。				3.15 / 3.45	1	
	3.65	2.50		ローム	茶褐色	柔かい	幾分粘土質を混る。少量の砂を含む。5.95m附近礫を介在する。			1/18 1/15	4.15 / 4.48	2/33	
										1/15. 2/15	5.15 / 5.45	3	
	6.15									24. 26/4	6.15 / 6.29	50/14	
				砂礫	茶灰色	密な	ローム質含む。最大径70m/m。8m附近より礫多くなる。			18.18.12.	7.15 / 7.45	48	
										14. 36/3	8.15 / 8.38	50/23	
										11.18.20	9.15 / 9.45	48	
	10.65									10.27.16	10.15 / 10.45	53	

ボーリング柱状図

調査名 [illegible]19小学校新築敷地　孔番 No. 4　地盤高 ＿＿＿ m

調査場所 ＿＿＿　（基準面　　）

地形 ＿＿＿　摘要

調査期間 昭和　年　月　日～　月　日

地下（孔内）水位　　調査担当者

標尺	深度 (m)	層厚 (m)	土質記号	土質	土性 色調	土性 相対密度 稠度	備考	(註) 試料 番号	記号	採取深度 (m)	原位置試験深度 (m)		標準貫入試験 打撃回数 0 10 20 30 40 50 60 70
	0.70	0.70		表土	黒褐		不純の混る			1.22	1.15 / 1.45	5	
				ローム	茶褐色	柔	下部砂質混る			1/20.2	2.15 / 2.45	3	
	2.70	2.00		鹿沼土	茶褐	〃	含水あり			1.1.1	3.15 / 3.45	3	
	3.75	1.05		ローム	茶褐色	中位	小量の砂混る 小量の粘性あり			1.1.	4.15 / 4.45	2	
										2.2.3.	5.15 / 5.45	7	
	6.50	2.75								2.2.3	6.15 / 6.45	7	
				砂礫	茶灰色	非常に密な	全般的に1~2mmの礫目立つも所により100~1/30mmの礫混入あり			及発	7.15 / 7.26	50 / 11	
											8.15 / 8.19	50 / 14	
										12.15.17	9.15 / 9.45	44	
	10.25									15.20.19	10.15 / 10.45	54	