メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	30	23	15	6	1	1	0
河川		3	0	2	1	0	0
公 園		1	1	0	0	0	0
不法投棄		3	1	0	0	0	2

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》

対応済 ・・・・修繕などの対応を完了しました。

経過観察としました。

現場確認できず ・・・・ 現場において、事案を確認できませんでした。

管理者が宇都宮市でないため, 対応できません。

した。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
212	2021年9月1日	道路	御幸本町	穴が開いている	対応中
213	2021年9月1日	道路	御幸本町	冠水している	対応中
214	2021年9月1日	道路	川田町	カーブミラー	対応済
215	2021年9月5日	道路	今泉町	穴が開いている	対応済
216	2021年9月5日	道路	ゆいの杜4丁目	路面が傷んでいる	経過観察
217	2021年9月6日	道路	御幸ケ原町	路面が傷んでいる	対応済
218	2021年9月6日	道路	曲師町	穴が開いている	対応中
219	2021年9月7日	河川	下川俣町	草木が伸びている	経過観察
220	2021年9月7日	道路	中央本町	穴が開いている	対応済
221	2021年9月7日	道路	中央本町	路面が傷んでいる	対応済
222	2021年9月10日	道路	中央1丁目	穴が開いている	対応中
223	2021年9月12日	不法投棄	海道町	道路沿い	その他
224	2021年9月13日	道路	駒生町	路面が傷んでいる	現場確認出来ず
225	2021年9月16日	道路	今泉町	路面が傷んでいる	対応済
226	2021年9月19日	道路	西原町	路面が傷んでいる	対応済
227	2021年9月19日	不法投棄	今泉新町	道路沿い	対応済

228	2021年9月20日	道路	五代3丁目	カーブミラー	対応済
229	2021年9月20日	道路	雀の宮1丁目	冠水している	対応中
230	2021年9月20日	道路	清原台1丁目	カーブミラー	対応済
231	2021年9月21日	河川	下桑島町	ごみがある	対応中
232	2021年9月21日	不法投棄	上横田町	道路沿い	その他
233	2021年9月21日	道路	戸祭2丁目	穴が開いている	対応済
234	2021年9月22日	道路	宝木本町	ガードレール	対応中
235	2021年9月24日	道路	平松本町	穴が開いている	対応済
236	2021年9月24日	公園	東峰町	園内灯その他公園施設	対応済
237	2021年9月26日	道路	下小倉町	穴が開いている	対応済
238	2021年9月26日	道路	竹下町	穴が開いている	対応済
239	2021年9月28日	道路	元今泉1丁目	穴が開いている	対応済
240	2021年9月29日	河川	下栗1丁目	草木が伸びている	対応中
241	2021年9月30日	道路	岩曽町	穴が開いている	対応済