メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	25	18	7	5	2	0	4
河川		3	2	0	0	0	1
公 園		0	0	0	0	0	0
不法投棄		4	1	0	0	0	3

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》

対応済 ・・・・修繕などの対応を完了しました。

対応中 ・・・・ 修繕などの対応に向け, 準備中(施工中)です。

経過観察としました。

現場確認できず ・・・・ 現場において、事案を確認できませんでした。

管理者が宇都宮市でないため, 対応できません。

した。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
302	2021年12月1日	道路	大通り1丁目	路面が傷んでいる	その他
303	2021年12月3日	道路	石井町	路面が傷んでいる	その他
304	2021年12月5日	道路	三番町	路面が傷んでいる	経過観察
305	2021年12月8日	道路	石井町	路面が傷んでいる	経過観察
306	2021年12月8日	道路	石那田町	穴が開いている	対応済
307	2021年12月8日	河川	石那田町	護岸が崩れている	その他
308	2021年12月9日	道路	上戸祭町	穴が開いている	対応済
309	2021年12月9日	道路	宇都宮市	穴が開いている	対応済
310	2021年12月11日	道路	金田町	穴が開いている	対応済
311	2021年12月12日	道路	高松町	穴が開いている	対応済
312	2021年12月12日	道路	清住1丁目	穴が開いている	対応中
313	2021年12月14日	道路	インターパーク6丁目	路面が傷んでいる	対応中
314	2021年12月14日	不法投棄	インターパーク6丁目	道路沿い	対応済
315	2021年12月16日	道路	宝木町2丁目	カーブミラー	対応済
316	2021年12月17日	道路	大通り4丁目	冠水している	対応中
317	2021年12月18日	道路	富士見が丘2丁目	道路標示が消えている	その他

318	2021年12月18日	道路	富士見が丘2丁目	道路標示が消えている	その他
319	2021年12月23日	不法投棄	岩曽町	道路沿い	その他
320	2021年12月23日	不法投棄	岩曽町	道路沿い	その他
321	2021年12月23日	道路	陽南4丁目	路面が傷んでいる	対応中
322	2021年12月24日	道路	宇都宮市	道路照明灯	対応中
323	2021年12月27日	道路	駒生町	路面が傷んでいる	対応済
324	2021年12月29日	不法投棄	瑞穂1丁目	公園·広場	その他
325	2021年12月29日	河川	壬生町	ごみがある	対応済
326	2021年12月31日	河川	宇都宮市	ごみがある	対応済