

「宮ココ」投稿一覧(道路・河川・公園・不法投棄) 2023(令和5)年1月1日～1月31日 受付分

2023年3月1日現在

メニュー	合計	通報件数	対応済	対応中	経過観察	現場確認 できず	その他
道路	38	26	15	8	0	0	3
河川		2	0	2	0	0	0
公園		0	0	0	0	0	0
不法投棄		8	8	0	0	0	0
建築物		2	2	0	0	0	0

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

《対応状況について》	
対応済	… 修繕などの対応を完了しました。
対応中	… 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。
経過観察	… 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。
現場確認できず	… 現場において、事案を確認できませんでした。
その他	… 管理者が宇都宮市でないため、対応できません。 なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。

受付番号	通報日	メニュー	場所	通報内容	対応状況
1050	2023年1月4日	道路	西川田3丁目	路面が傷んでいる	対応中
1051	2023年1月5日	河川	関堀町	草木が伸びている	対応中
1052	2023年1月6日	不法投棄	吉野1丁目	道路沿い	対応済
1053	2023年1月6日	道路	緑4丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応中
1054	2023年1月7日	道路	中戸祭町	路面が傷んでいる	対応済
1055	2023年1月7日	道路	岩曾町	路面が傷んでいる	対応中
1056	2023年1月7日	道路	野沢町	穴が開いている	対応済
1057	2023年1月8日	不法投棄	中岡本町	道路沿い	対応済
1058	2023年1月8日	不法投棄	中岡本町	道路沿い	対応済
1059	2023年1月8日	不法投棄	竹林町	川	対応済
1060	2023年1月8日	不法投棄	竹林町	道路沿い	対応済
1061	2023年1月11日	道路	下横倉町	路面が傷んでいる	対応中
1062	2023年1月11日	道路	下横倉町	路面が傷んでいる	対応中
1063	2023年1月11日	道路	中岡本町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1064	2023年1月12日	道路	竹林町	穴が開いている	その他
1065	2023年1月13日	道路	平出工業団地	路面が傷んでいる	対応済

1066	2023年1月14日	道路	竹林町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応中
1067	2023年1月14日	道路	竹林町	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1068	2023年1月14日	道路	竹林町	穴が開いている	対応済
1069	2023年1月14日	不法投棄	今泉町	川	対応済
1070	2023年1月16日	道路	下小池町	穴が開いている	対応済
1071	2023年1月16日	河川	中岡本町	ごみがある	対応中
1072	2023年1月16日	不法投棄	中岡本町	道路沿い	対応済
1073	2023年1月16日	不法投棄	白沢町	道路沿い	対応済
1074	2023年1月17日	建築物	江曾島町	建築工事中の現場について	対応済
1075	2023年1月18日	道路	中今泉1丁目	路面が傷んでいる	対応済
1076	2023年1月20日	道路	東谷町	道路標示が消えている	対応中
1077	2023年1月21日	建築物	西原2丁目	その他(建築物について)	対応済
1078	2023年1月22日	道路	駅前通り2丁目	路面が傷んでいる	その他
1079	2023年1月22日	道路	御幸ヶ原町	道路照明灯	対応中
1080	2023年1月24日	道路	元今泉5丁目	カーブミラー	対応済
1081	2023年1月25日	道路	東横田町	路面が傷んでいる	対応済
1082	2023年1月25日	道路	宇都宮市	道路照明灯	その他
1083	2023年1月27日	道路	泉が丘1丁目	側溝の蓋が壊れて(外れて)いる	対応済
1084	2023年1月29日	道路	針ヶ谷町	カーブミラー	対応済
1085	2023年1月31日	道路	曲師町	路面が傷んでいる	対応済
1086	2023年1月31日	道路	西原1丁目	路面が傷んでいる	対応済
1087	2023年1月31日	道路	大寛2丁目	路面が傷んでいる	対応済