



工事名稱	富屋小学校		
図面名稱	案内図及配置図		
図面番号	縮尺	1:600	
作製	昭和	43年	11月 日
再製	昭和	年	月 日
課長	設計		
宇都宮市役所建築課			

ボーリング柱状図

調査名 宇都宮市立富屋小学校地質調査 孔番 No. 1 地盤高 _____ m
 調査場所 屋内体育館新築敷地 (基準面 _____)
 地 形 _____ 摘 要 _____
 調査期間 昭和 年 月 日 ~ 月 日
 地下(孔内)水位 7.0m 調査担当者 _____

標地下水位 高(m)	深 度 (m)	層 厚 (m)	土質記号	土 質	土 性		備 考	(註) 試 料			標準貫入試験									
					色	相対密度		番号	記号	採取深度 (m)	原位置 試験深度 (m)	打 撃 回 数								
												0	10	20	30	40	50	60	70	
	0.50	0.60	X	表 土	暗灰						1.15 1.55	2.00								
	1.70	1.10	/	鹿沼土	赤褐						2.15 2.25	3.00								
	3.50	1.80	/	ローム	茶褐色		有キ物混る。				3.15 3.25	3.00								
	5.20	1.70	/	鹿沼土	黄灰色						4.15 4.55	4.00								
	5.65	0.65	/	粘土ローム			少量の砂混る				5.55 5.25	5.00								
	7.15		○		茶灰色		玉石介在ある も全体的に50 -70mm程度の レキ混入目立 つ。				6.15 6.30	5.00 5.15								
	8.15		○								7.15 7.35	5.00 5.20								
	9.15		○								8.15 8.30	5.00 5.15								
	10.15		○	砂レキ							9.15 9.35	5.00 5.23								
	10.29		○								10.15 10.29	5.00 5.14								