

宇都宮市青少年活動センター，宇都宮児童遊園 修繕実績

平成18年度		平成19年度		平成20年度	
修繕内容	金額(千円)	修繕内容	金額(千円)	修繕内容	金額(千円)
●修繕工事	1,963	●修繕工事	3,169	●修繕工事	16,609
【活動センター】		【活動センター】		【活動センター】	
高圧区分開閉器設備修繕工事		体育館屋根改修工事		体育館照明設備改修工事	
【児童遊園】		通路修繕工事		施設案内標識改修工事	
トイレ給排水設備修繕工事		暖房設備修繕工事		受変電設備改修工事	
遊具塗装修繕工事		【児童遊園】		施設名称看板修繕工事	
あそぼの家外灯修繕		遊具修繕工事		【児童遊園】	
				滑り台改修工事	
●建物等小破修繕	274	●建物等小破修繕	1,361	●建物等小破修繕	1,069
【活動センター】		【活動センター】		【活動センター】	
竪樋修繕		門柱，玄関階段修繕		空調用ファンコイル修繕	
トイレ詰まり修繕		本館非常灯用バッテリー交換		テニスコート補修	
フェンス修繕		本館非常灯用バッテリー交換		和室ふすま貼替	
機械室給水タンク修繕		体育館非常灯用バッテリー交換		体育館窓ガラス修繕	
換気扇修繕		体育館竪樋修繕		暖房用燃料配管修繕	
		誘導灯バッテリー，消火栓ホース交換		トイレ受水タンク修繕	
		室内消火栓ホース交換		空調用冷温水配管修繕	
		外灯修繕		本館非常灯用バッテリー交換	
		天窓ワイヤーオペレータ調整			
		排煙オペレータ調整			
		温水ボイラー仕切り弁修繕			
		【児童遊園】			
		水道設備修繕			
●備品修繕	224	●備品修繕	435	●備品修繕	191
【活動センター】		【活動センター】		【活動センター】	
バトミントン支柱修繕		簡易印刷機修繕		卓球台修繕	
パソコン修繕		卓球台修繕		FAX修繕	
ガスオープン修繕		テニスネット巻き上げ機修繕			
ベルトバイブレータ修繕		バレーボール支柱修繕			
放送設備修繕		テニスコートドライヤー修繕			
【児童遊園】		カメラ修繕			
綿菓子機修繕		【児童遊園】			
系統バルブ交換修繕		掲示板修繕			
		ベンチ修繕			