

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (令和元年7月末)

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ プラットホームエリアにおいて、手すりやデッキ、可燃性粗大ごみ切断機、ダンピングボックスの取り付けを行っております。
- ・ ごみピットエリアにおいて、ごみピットの躯体及びごみピット周りの機器の据付が概ね完了しました。
- ・ 炉室エリアにおいて、煙突内筒の取り付けを行っております。
- ・ 見学者通路において、空調・換気設備の取り付けを行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットフォームエリア(ごみ焼却棟)



手すりやデッキ、可燃性粗大ごみ切断機、ダンピングボックスの取り付けを行っております。

ごみピットエリア(ごみ焼却棟)




ごみピットの躯体及びごみピット周りの機器の据付が概ね完了しました。

見学者通路



空調・換気設備の取り付けを行っております。



施設全体平面図

炉室エリア(ごみ焼却棟)



煙突内筒の取り付けを行っております。