

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (令和元年9月末)

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ 中央制御室において、内装工事を行っております。
- ・ 構内道路において、側溝を設置しております。
- ・ 計量棟において、鉄骨建て方を行っております。
- ・ 炉室において、機器の保温・塗装工事、照明の取付を行っております。
- ・ ストックヤードにおいて、基礎工事を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



中央制御室



内装工事を行っております。

構内道路



側溝を設置しております。

計量棟



鉄骨建て方を行っております。

不燃性ごみ等
ストックヤード

ストックヤード



基礎工事を行っております。

ごみ焼却棟

炉室



機器の保温・塗装工事、照明の取付を行っております。

駐車場

施設全体平面図

計量棟

