

# クリーンセンター下田原建設工事進捗状況（令和元年12月末）

航空写真(建設地全体)



## 【工事進捗状況】

- ・ 構内道路において、舗装工事を行っております。
- ・ 計量棟において、内装工事を行っております。
- ・ 倉庫棟において、内装工事を行っております。
- ・ スtockヤードにおいて、内装工事を行っております。

※ 今後は2月上旬にごみを搬入し、試験焼却を始める予定です。

完成イメージ(南西からの見上げ)




工事敷地内(南西からの見上げ)



構内道路



舗装工事を行っております。



施設全体平面図

計量棟



内装工事を行っております。

倉庫棟



内装工事を行っております。

ストックヤード



内装工事を行っております。