

クリーンセンター下田原建設工事進捗状況（令和2年2月末）

航空写真（建設地全体）



【工事進捗状況】

- ・ プラットホームにおいて、パッカー車によるごみの搬入を行っております。
- ・ 焼却炉において、ごみを試験焼却しております。
- ・ 構内道路において、舗装工事を行っております。

完成イメージ（南西からの見上げ）



工事敷地内（南西からの見上げ）



プラットホーム




パッカー車によるごみの搬入を行っております。

構内道路



舗装工事を行っております。



施設全体平面図

焼却炉



ごみを試験焼却しております。