

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (令和元年6月末)

航空写真(建設地全体)



【工事進捗状況】

- ・ プラットホームエリアにおいて、屋根の鉄骨建て方を行っております。
- ・ ごみピットエリアにおいて、プラント機器据付を行っております。
- ・ 炉室エリアにおいて、屋根の鉄骨建て方及びプラント機器据付を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットホームエリア(ごみ焼却棟)




屋根の鉄骨建て方を行っております。

ごみピットエリア(ごみ焼却棟)



プラント機器据付を行っております。



施設全体平面図

炉室エリア(ごみ焼却棟)



屋根の鉄骨建て方及びプラント機器据付を行っております。