

# (仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成30年7月末)

航空写真(建設地全体)




完成イメージ(南西からの見上げ)



## 【工事進捗状況】

- ・ ごみピットの側壁を築造しております。
- ・ ごみ焼却棟の基礎工事を行的ております。



ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピット側壁のコンクリートを打ち込んでおります。

炉室・発電エリア基礎(ごみ焼却棟)



ごみ焼却施設棟の土台となる基礎のコンクリートを打ち込んでおります。

施設全体平面図