

(仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成30年8月末)

航空写真(建設地全体)




完成イメージ(南西からの見上げ)



【工事進捗状況】

- ・ ごみピットの側壁を築造しております。
- ・ ごみ焼却棟の基礎工事を行っております。



施設全体平面図

ごみピット(ごみ焼却棟)



ごみピット側壁のコンクリートを打ち込んでおります。

炉室・発電エリア基礎(ごみ焼却棟)



ごみ焼却棟の土台となる基礎部の工事を行っております。