

# (仮称) 新北清掃センター建設工事進捗状況 (平成31年4月末)

航空写真(建設地全体)



## 【工事進捗状況】

- ・ プラットホームエリアにおいて、3, 4階の壁を築造しております。
- ・ 発電エリアにおいて、3, 4階の壁の築造及びプラント機器据付を行っております。
- ・ 炉室エリアにおいて、鉄骨建て方及びプラント機器据付を行っております。

完成イメージ(南西からの見上げ)



工事敷地内(南西からの見上げ)



プラットホームエリア(ごみ焼却棟)



3, 4階の壁を築造しております。

発電エリア(ごみ焼却棟)




3, 4階の壁の築造及びプラント機器据付を行っております。

炉室エリア(ごみ焼却棟)



鉄骨建て方及びプラント機器据付を行っております。



施設全体平面図