

| メニュー | 合計 | 通報件数 | 対応済 | 対応中 | 経過観察 | 現場確認 できず | その他 |
|------|----|------|-----|-----|------|-------------|-----|
| 道路 | 44 | 23 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| 河川 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 公園 | | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 不法投棄 | | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 建築物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来生物 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- ・ 通報時に表示される注意のとおり、必ずしもご要望にお応えできるものではありません。
- ・ 現場確認などの結果により、メニュー部分を修正する場合がございますのでご了承ください。

| 《対応状況について》 | |
|------------|---|
| 対応済 | … 修繕などの対応を完了しました。 |
| 対応中 | … 修繕などの対応に向け、準備中(施工中または指導中)です。 |
| 経過観察 | … 現場を確認した結果、早急な修繕などの対応は必要なく、経過観察としました。 |
| 現場確認できず | … 現場において、事案を確認できませんでした。 |
| その他 | … 管理者が宇都宮市でないため、対応できません。 なお、所管する管理者がある場合はそちらに情報提供しました。 |

| 受付番号 | 通報日 | メニュー | 場所 | 通報内容 | 対応状況 |
|------|------------|------|------------|------------|---------|
| 2212 | 2024年2月3日 | 公園 | 西刑部町 | 水飲み器について | 現場確認できず |
| 2213 | 2024年2月4日 | 道路 | インターパーク1丁目 | カーブミラー | 対応中 |
| 2214 | 2024年2月5日 | 道路 | 下栗町 | ガードレール | 対応済 |
| 2215 | 2024年2月6日 | 道路 | 大通り1丁目 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2216 | 2024年2月7日 | 河川 | 下川俣町 | その他 | 対応中 |
| 2217 | 2024年2月9日 | 不法投棄 | 戸祭町 | 道路沿い | 対応済 |
| 2218 | 2024年2月11日 | 不法投棄 | 錦3丁目 | 川 | 対応済 |
| 2219 | 2024年2月11日 | 不法投棄 | 錦3丁目 | 川 | 対応済 |
| 2220 | 2024年2月11日 | 公園 | 城東2丁目 | 遊具について | 対応済 |
| 2221 | 2024年2月12日 | 道路 | 清原台4丁目 | 道路照明灯 | 対応中 |
| 2222 | 2024年2月12日 | 公園 | インターパーク3丁目 | 遊具について | 対応済 |
| 2223 | 2024年2月12日 | 道路 | 平出工業団地 | 道路標示が消えている | その他 |
| 2224 | 2024年2月12日 | 公園 | インターパーク3丁目 | 遊具について | 対応済 |
| 2225 | 2024年2月12日 | 公園 | 下反町町 | 遊具について | その他 |
| 2226 | 2024年2月13日 | 公園 | インターパーク3丁目 | 遊具について | 対応済 |
| 2227 | 2024年2月13日 | 不法投棄 | 元今泉3丁目 | 店の敷地 | 対応済 |

| | | | | | |
|------|------------|------|--------|-----------------|------|
| 2228 | 2024年2月14日 | 道路 | 旭2丁目 | 路面が傷んでいる | 対応中 |
| 2229 | 2024年2月14日 | 道路 | 戸祭2丁目 | 路面が傷んでいる | 対応済 |
| 2230 | 2024年2月14日 | 道路 | 石那田町 | 道路標示が消えている | 対応済 |
| 2231 | 2024年2月14日 | 道路 | 鶴田町 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2232 | 2024年2月15日 | 道路 | 戸祭4丁目 | 路面が傷んでいる | 対応済 |
| 2233 | 2024年2月15日 | 公園 | 東谷町 | 園内灯その他公園施設 | 対応済 |
| 2234 | 2024年2月15日 | 道路 | 中今泉4丁目 | 路面が傷んでいる | 対応中 |
| 2235 | 2024年2月15日 | 不法投棄 | 上田原町 | 道路沿い | 対応中 |
| 2236 | 2024年2月16日 | 道路 | 上籠谷町 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2237 | 2024年2月17日 | 不法投棄 | 西2丁目 | 公園・広場 | 対応済 |
| 2238 | 2024年2月18日 | 道路 | 西刑部町 | 道路標示が消えている | 対応中 |
| 2239 | 2024年2月18日 | 不法投棄 | 下栗町 | 道路沿い | 対応済 |
| 2240 | 2024年2月18日 | 河川 | 下川俣町 | 護岸が崩れている | 対応中 |
| 2241 | 2024年2月18日 | 不法投棄 | 下川俣町 | 川 | 対応済 |
| 2242 | 2024年2月18日 | 公園 | 中今泉1丁目 | 遊具について | 経過観察 |
| 2243 | 2024年2月20日 | 公園 | みどり野町 | 樹木(危険性のあるもの) | 対応済 |
| 2244 | 2024年2月20日 | 不法投棄 | 上戸祭町 | 道路沿い | 対応済 |
| 2245 | 2024年2月22日 | 道路 | 上戸祭町 | 側溝の蓋が壊れて(外れて)いる | 対応中 |
| 2246 | 2024年2月24日 | 道路 | 江曾島町 | ガードレール | 対応中 |
| 2247 | 2024年2月24日 | 道路 | 下栗町 | 冠水している | 対応中 |
| 2248 | 2024年2月25日 | 道路 | 茂原3丁目 | 穴が開いている | 対応中 |
| 2249 | 2024年2月26日 | 道路 | 中里町 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2250 | 2024年2月26日 | 道路 | 砥上町 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2251 | 2024年2月26日 | 道路 | 越戸1丁目 | 路面が傷んでいる | 対応中 |
| 2252 | 2024年2月26日 | 道路 | 豊郷台2丁目 | 穴が開いている | 対応済 |
| 2253 | 2024年2月27日 | 河川 | 錦1丁目 | ごみがある | 対応済 |
| 2254 | 2024年2月28日 | 道路 | 上田町 | 路面が傷んでいる | 対応中 |
| 2255 | 2024年2月29日 | 道路 | 陽東6丁目 | 道路標示が消えている | 対応中 |